



### Applicazione:

Pittura a dispersione a mano unica, fortemente opaca, resistente al lavaggio, priva di sostanze nocive (COV < 0,1 g/l), con altissimo potere coprente, per pareti di interni molto sollecitate.

### Colore:

9110 Bianco

Colori a tintometro : disponibile in tutti i colori

**Contenitore:** 5 l, 12,5 l

**Consumo:** 130-150 ml/m<sup>2</sup> per mano A seconda dell'assorbenza e della ruvidità del supporto, è possibile che si verifichi un consumo diverso.

**Diffusione del vapore acqueo (sd):** <0,1 m (classe V1 alta) secondo EN ISO 7783-2.

### Dati secondo DIN EN 13300:

1. Classe di resistenza all'abrasione a umido : Classe 2 (resistente al lavaggio)
2. Grado di brillantezza : molto opaco
3. Rapporto di contrasto : Classe 1 a 7 m<sup>2</sup>/l
4. Granulometria massima : <100µm (Fine)
5. Densità circa 1,4 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>

### Applicazione:

#### Regole generali:

la preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è esposto. Fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. vedere anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3, verniciatura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se necessario.

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze separanti. I sottofondi non sicuri devono essere testati per la loro capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la responsabilità.

### Preparazione del sottofondo:

carteggiare a fondo o supporti fortemente assorbenti (ad es. Intonaco di gesso) con SÜDWEST InnenGrund o in casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su superfici contaminate da nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, olio o sporco simi-

le, raccomandiamo di usare SÜDWEST ISOLIERFARBE W oppure ISOLIERFARBE L. Pretrattare le superfici infestate da muffe con SÜDWEST SCHIMMELFRESSER. Si consiglia l'uso di FungiStop SÜDWEST su superfici a rischio di muffa (osservare le schede tecniche).

### Lavorazione:

verniciatura, laminazione o spruzzatura. Nella maggior parte dei casi è sufficiente una mano. A seconda dell'assorbimento del supporto, diluire la prima mano con acqua fino al 5%. Se necessario, la mano di fondo può essere diluita con un massimo del 5% di acqua. Quando si spruzza la dimensione dell'ugello di applicazione e la pressione del materiale secondo i produttori di apparecchiature.

### Temperatura di applicazione:

non applicare al di sotto di + 5 °C di aria e temperatura dell'oggetto e lasciare asciugare.

### Note speciali:

è possibile una colorazione con tonalità complete e colori disponibili in commercio. L'aggiunta di concentrati coloranti non deve superare l'1%. Aggiungendo concentrati di pigmenti, è possibile introdurre piccole quantità di solvente e / o plastificante. Nel rivestimento / revisione di sigillanti come ad es. I sigillanti acrilici possono rompersi nel film di vernice a causa della loro maggiore elasticità. Inoltre, possono verificarsi scolorimenti e / o differenze di livello di brillantezza nel rivestimento, a seconda dei componenti dei sigillanti.

**CODICE GIS:** BSW20

### Indicazioni generali di sicurezza:

garantire una buona ventilazione durante la lavorazione e l'asciugatura di pitture e vernici. Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non respirare la polvere durante la macinazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiungano le falde acquifere, i corsi d'acqua o le fognature.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

Conservazione: ben chiuso, fresco e privo di gelo. Smaltimento: solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire secondo le normative vigenti.

Consulenza tecnica: per tutte le domande a cui non viene fornita risposta in questa scheda tecnica, i nostri rappresentanti di vendita saranno lieti di aiutarvi. Inoltre, il nostro servizio di assistenza tecnica in fabbrica sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda dettagliata. (06324 / 709-0)

aggiornamento: settembre / 2018 / CS