



Applicazione:

Primer e diluente minerale puro per vernici ai silicati senza additivi organici. Per il prefisso o l'adescamento su supporti minerali fortemente assorbenti in un rapporto di 1: 1 con Acqua mista. Utilizzare all'interno e all'esterno. supporti: Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco cementizio, intonaci a base di calce e calce, intonaci ai silicati, vernici agli agenti atmosferici ai silicati.

Caratteristiche:

- ecologicamente neutro
- privo di sostanze attive appannanti
- altamente solidificante
- minerale
- senza solventi
- diluibile in acqua
- penetrando profondamente
- assorbente regola
- altamente permeabile al vapore acqueo
- silicato con supporti minerali

Colore: 0901 incolore

Contenitore: 5 l, 10 l

Consumo: dipendente dall'assorbimento 0,15 - 0,6 l / m² per mano

Densità: circa 1,0 g / m³

Applicazione:

Regole generali

La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Verniciatura e laccatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per capacità portante e idoneità per i rivesti-

menti successivi. Se necessario, applicare la superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione del supporto:

I nuovi intonaci e le aree di post-verniciatura devono avere almeno 28 giorni, induriti e asciutti prima della verniciatura (regola empirica: 1 giorno di vita per mm di spessore dell'intonaco). Rimuovere completamente i vecchi rivestimenti insostenibili. Pulizia a seconda della natura, delle condizioni e della sporcizia del supporto, ad es. per mezzo di getti di vapore. La pulizia sotterranea deve essere eseguita in modo tale da esporre i pori della metropolitana e il fissativo SÜDWEST possa penetrare bene nel sottosuolo.

Elaborazione:

Pittura o spazzolatura; Fissativo alla miscela di primer 1: 1 con acqua e applicare sub-saturazione; Espellere il surplus di superficie.

Attenzione: il fissativo non deve formare un livello.

Temperatura di esercizio:

Non lavorare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura del substrato e lasciare asciugare. Non maneggiare sotto il sole cocente.

Asciugatura:

(+ 20 ° C / 65% di umidità relativa)

Rimborsabile dopo: 12 ore

Diluizione / Utensili per la pulizia:

Diluire 1: 1 con acqua. Pulire l'attrezzatura con acqua.

Note speciali:

Non su supporti a base di gesso, ad es. Utilizzare intonaco di gesso, intonaci di anidrite, ecc. E substrati con efflorescenze saline. Tutte le superfici devono essere ben assorbenti.

Il fissativo non deve essere usato non diluito per l'innescare e non deve formare un rivestimento sulla superficie della vernice. Substrati sensibili alcalini ad es. Vetro, Ke-ramik, metalli ecc. Devono essere accuratamente protetti prima della lavorazione mediante adeguate misure di copertura. Lavare immediatamente gli schizzi con acqua.

Attenzione:

Il fissativo SUD-OVEST reagisce alcalino. Durante il lavoro, proteggere gli occhi e la pelle dagli schizzi. Risciacquare immediatamente gli schizzi con acqua pulita.

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "Fixaktiv" è inferiore al VOC massimo della categoria di prodotti h (30 g / l) ed è quindi conforme al VOC.

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5

40069 Zola Predosa (BO)

www.masibo.it

SCHEDA TECNICA

Dichiarazione VDL:

Legante inorganico, dispersione di polimeri, riempitivi di silicato, alifatici, stabilizzanti

CODICE GIS: BSW40

Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, garantire una buona ventilazione.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la macinazione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o le fognature.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su www.suedwest.de.

Stoccaggio:

Chiudere i contenitori aperti ermeticamente. Conservare in luogo fresco ma privo di gelo.

Disposizione:

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smaltimento, è necessario osservare le disposizioni di legge vigenti.

Consulenza tecnica

Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza sul campo.

Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande dettagliate. (06324 / 709-0)

A partire da: novembre / 2018 / CS